

报告

关于皖川盛餘(合肥)高科技钢板有限公司

皖川盛餘(合肥)高科技钢板有限公司

受前夜停水

物后刻 PH 在

人员立即使

15:20 分测值

存在故障。随后通过维修 PH 主机显示单元，随后对 PH 进行标定。

7 419.2 恢复至正常。

特此报告

敬请悉知

